

**Прокуратурой Завьяловского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности гидротехнических сооружений.**

По результатам проверки выявлены нарушения в части содержания гидротехнического сооружения (далее по тексту – ГТС) в с.Бабино, находящегося в собственности физического лица.

Установлено, что собственником ГТС в отношении объекта не осуществляются меры по обеспечению технически исправного состояния, не проводится техническое обслуживание и ремонт, не разработаны в установленном порядке правила эксплуатации ГТС, не проведены соответствующие обследования.

Пруд с. Бабино является потенциально-опасным объектом, так как непосредственно в нижнем бьефе расположены жилой массив с. Бабино, автодорога внутрихозяйственного назначения.

Собственник ГТС по постановлению прокуратуры Завьяловского района Западно-Уральским Управлением Ростехнадзора привлечен к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ (нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством) в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Прокуратура Завьяловского района